

1/3




Fig. 1 (PRIOR ART)




Fig. 2 (PRIOR ART)




Fig. 3 (PRIOR ART)




Fig. 6




Fig. 7

SCALE 1:5

09856609-609555860




Fig. 4

09856609 081501

3/3




Fig. 5

Crack propagation
in MT-1597